

		вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.
5	Не все двери лестничных клеток здания оборудованы устройствами для самозакрывания.	СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.» п. 4.2.7. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу.
6	Дверь эвакуационного выхода из младшей группы (№ 16 литер А 1 этаж), открываются не по направлению выхода из здания.	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 п. 34. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования.
7	Допускается эксплуатация в помещении кладовой (бельевой) штепсельной розетки.	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 п. 348. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки.
8	Не очищены прямки у оконных проемов подвального этажа детского сада от мусора и посторонних предметов.	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 п. 26. Прямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.

С Актом обследования ознакомлен:  
Заведующий МБДОУ № 141  
Железнодорожного района  
г. Ростова-на-Дону  
Вильчинская Анжела Валентиновна

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«07» августа 2013 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

✓   
(подпись)